

改善箇所説明図


ニイガタ UDS-NR7B 通称名NR402



ニイガタ YDS-NR7B 通称名NR403



燃料配管図



注: は不適合発生部品を示す

不具合内容

ロータリ除雪車のエンジン燃料配管において、燃料プレフィルターの圧力計算が不十分なため、燃料プレフィルターの容量不足により、吸い込み抵抗が大きくなるものがある。そのため、始動時に燃料が十分に供給されずエンジンがかかりにくいことがある。

改善措置内容

全車両、燃料プレフィルター及び燃料配管を対策品に交換する。



従来品



対策品