

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
電話番号:03-5253-8111 内線:42354

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年8月3日

リコール届出番号	4305	リコール開始日	平成30年8月3日
届出者の氏名又は名称	新潟トランス株式会社 代表取締役社長:尾藤 千秋	問合せ先：品質管理部 025-256-3611	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪自動車の燃料ポンプにおいて、モーターブラシの構造が不適切なため、ブラシが異常摩耗し、接点不良が生じることがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車輛には、運転席側ドア開口部のドアロック付近にNo.4305のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
ニイガタ	WDP-NR3B	ニイガタ NR83 ロータリ除雪車	NR3B-0001～NR3B-0087 平成26年10月15日～平成29年8月25日	87台	
	YDR-NR3C	ニイガタ NR84 ロータリ除雪車	NR3C-0002～NR3C-0019 平成29年9月26日～平成30年3月2日	18台	
	WDP-NR3B改	ニイガタ NR103T ロータリ除雪車	NR3B-1002～NR3B-1014 平成26年12月18日～平成29年3月10日	13台	
	YDR-NR3C改	ニイガタ NR104T ロータリ除雪車	NR3C-1002～NR3C-1006 平成29年10月20日～平成29年11月10日	5台	
	WDR-NR4B	ニイガタ NR143 ロータリ除雪車	NR4B-0001～NR4B-0037 平成26年10月15日～平成29年8月23日	37台	
	YDR-NR3C	ニイガタ NR144 ロータリ除雪車	NR3C-2002～NR3C-2008 平成29年10月10日～平成29年11月14日	5台	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月15日～平成30年3月2日	(合計165台)	



改善箇所説明図



「ニイガタNR83ロータリ除雪車」



機関室内部写真



燃料ポンプ外観図

不具合発生箇所

注: は交換部品を示す。

ロータリ除雪自動車の燃料ポンプにおいて、モーターブラシの構造が不適切なため、ブラシが異常摩耗し、接点不良が生じることがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。

識別

改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロック付近にNo.4305のステッカーを貼付する。