

リコール届出書

令和7年12月05日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名
又は名称 新潟トランシス株式会社
住 所 代表取締役社長 島田 治彦
新潟県北蒲原郡聖籠町東港五丁目
2756番地3

リコール届出番号	5725	リコール開始日	2025/12/05
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前フレームの除雪装置取付ブラケットにおいて、製造工程が不適切なため、溶接量が一部不足している。そのため、溶接部に亀裂が発生して進展し、最悪の場合、除雪装置が脱落して、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	前フレームの除雪装置取付ブラケットの溶接を正規状態に溶接し直す。また、当該ブラケットを点検し、亀裂が発生している場合は補修する。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロック付近にNo.5725のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
ニイガタ	YDS-NR6B	ニイガタ NR303 ロータリ除雪車	NR6B-2371～NR6B-2413 令和6年10月22日～令和7年3月18日	34台	
ニイガタ	YDS-NR7B	ニイガタ NR403 ロータリ除雪車	NR7B-2070～NR7B-2071 令和6年9月26日～令和6年9月30日	2台	
(計2型式)	(計2車種)		(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月26日～令和7年3月18日	合計36台	